


HP ADF roller replacement kit - für Color LaserJet Managed Flow MFP E57540

LaserJet Managed MFP E52545 - MFP E57540

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	B5L52A
EAN/UPC	0888793231203



Beschreibung

Mit den HP Scanjet Wartungs-Kits stellen Sie sicher, dass Ihr HP Scanner stets funktionsfähig ist. Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner wird Papierstau durch normale Abnutzung reduziert und Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Scanners. Einfache Installation für schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP - ADF roller replacement kit
Produkttyp	ADF roller replacement kit
Entwickelt für	Color LaserJet Enterprise MFP M577, MFP M775; Color LaserJet Managed Flow MFP E57540, MFP M577; LaserJet Enterprise MFP M527; LaserJet Enterprise Flow MFP M527, MFP M577; LaserJet Managed MFP E52545, MFP E57540, MFP M527, MFP M577; LaserJet Managed Flow MFP E52545, MFP M527

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	ADF roller replacement kit
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn, MFP M577f, MFP M775z HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c, MFP M577cm HP LaserJet Enterprise MFP M527dn, MFP M527f HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c, MFP M527z, MFP M577c, MFP M577z HP LaserJet Managed MFP E52545dn, MFP E57540dn, MFP M527dnm, MFP M577dnm HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c, MFP M527cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.