

# Lexmark (220 - 240 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit LRP

für Lexmark MS811 - MS812 - MX711 - MX810 - MX811 - MX812 - XM5163 - XM5170 - XM7155 - XM7163 - XM7170

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	40X8421
EAN/UPC	0734646498036



## Beschreibung

Das Fixierer-Wartungskit enthält die Fixierstation, 3 Einzugsrollen, eine Übertragungsrolle und 3 Trennrollen. Sie finden die Ersatzteilnummer als zweistelligen Typencode an der Fixierstation, in den Geräteinformationen, die Sie über Embedded Web Server aufrufen, oder auf der Menüseite.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark - Wartung der Druckerfixiereinheit - LRP
Produkttyp	Wartung der Druckerfixiereinheit (220 - 240 V)
Drucktechnologie	Laser
Ergiebigkeit	Bis zu 200000 Seiten
Preistyp	Lexmark Return Program (LRP)
Kompatibel mit	Lexmark M5155, M5163, M5170, MS810, MS811, MS812, MX710, MX711, MX810, MX811, MX812, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170

## Ausführliche Details

### Verbrauchsmaterial

Verbrauchsmaterialtyp	Wartung der Druckerfixiereinheit (220 - 240 V)
Drucktechnologie	Laser
Ergiebigkeit	Bis zu 200000 Seiten

### Verschiedenes

Preistyp	Lexmark Return Program (LRP)
<b>Informationen zur Kompatibilität</b>	

Kompatibel mit	Lexmark M5155, M5163, M5170, MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n, MS811dn, MS811dtn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS812dtn, MX710de, MX710dhe, MX711de, MX711dhe, MX711dthe, MX810de, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe, MX810dte, MX810dtfe, MX810dtme, MX810dtpe, MX810dx, MX810dxe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811de, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dte, MX811dtfe, MX811dtme, MX811dtpe, MX811dxe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812de, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe, MX812dte, MX812dtfe, MX812dtme, MX812dtpe, MX812dxe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe, XM5163, XM5170, XM7155, XM7155x, XM7163, XM7163x, XM7170, XM7170x
----------------	--

**J A C O B**

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.